



Montageanleitung

PENDEO®Twist


1 Vorbereitung

1:1 Zeichnung


6mm 28mm




2 Kabel durchführen




3 Kabel Vorbereitung




4 Anschluss PE-Schutzleiter




5 Anschluss L-Leiter (braun)




6 Anschluss N-Leiter (blau)




7 Montage Zugentlastung




8 Verschrauben der Zugentlastung



9 Montage der Kurvenscheibe



10 Montage des Gehäuses



PENDEO®
TWIST



PENDEO®Twist
Data sheet

Voltage	240VAC
Frequency	50Hz
Max Current	5A
Max Weight	2kg
Conform	DIN EN 61534-1

www.pendeo.ch

© 2026 itschner connect AG, Zürich CH

PENDEO